

FOSFATO TRISODICO DODECAHIDRATADO

Descripción

Cristales incoloros o blancos



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN	ANALISIS
CONTENIDO DE Na ₃ PO ₄ 12H ₂ O	95 % - 100 %	100.0%
PUNTO DE FUSIÓN	73.0 - 75.0 °C	74.3 °C
%P ₂ O ₅	17.0-19.0%	18.3%
PH (SOLUCIÓN AL 1 %)	11.80-12.20	11.99
PERDIDA POR SECADO (100-110 °C)	52.0-57.0%	56.3
TRANSMITANCIA (Sol'n. Al 22%, 415 NM)	> 90 %	92.0%

Aplicaciones

Clarificación del azúcar
Mezclas detergentes
Remoción de incrustaciones en calderas
Fabricación de papel
En lavandería
Ablandador de agua
Limpiador de metales
Curtido de pieles
Removedores de pintura
Reveladores fotográficos

Envase

Sacos de 25 kg.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
- Lavarse después de manejar este producto.
- Use solo la cantidad necesaria para el proceso.

Almacenamiento:

- Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada.
- Mantener los recipientes cerrados.
- Aislar de materiales incompatibles tales como agentes oxidantes fuertes. Almacene en tanques de PVC, PE o acero inoxidable. Evite el contacto con aluminio, cobre, aleaciones de cobre, níquel y zinc.

Precauciones de Seguridad

Inhalación: trasladar a la víctima al aire fresco, tranquilizarla y colocarla en posición medio sentada, llevarla inmediatamente al hospital, puede ser fatal.

Contacto con la piel: retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar con abundante agua.

Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua, también sobre los párpados durante 15 minutos.

Ingestión: inducir al vómito, dar agua de beber, si esta inconsciente no dar de beber.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico