

MONOETANOLAMINA

Descripción

Líquido higroscópico y viscoso con olor amoniacal.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

| PARAMETROS | ESPECIFICACION | RESULTADO | METODO |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| COLOR | INCOLORO A LIG. AMARILLO | INCOLORO | MA-28 |
| DESISIDAD A 25°C KG/L | 1.007-1.017 | 1.011 | MA-03 |
| PUREZA %P | 99.5% MÍN. | 99.8 | PROVEEDOR |
| HUMEDAD POR KARL FISCHER | 0.300%P/V MÁX. | 0.02 | PROVEEDOR |
| DIETANOLAMINA%P | 0.2% MÁX. | 0.000 | PROVEEDOR |
| PRUEBA DE ESPUMADO | AUSENCIA | AUSENCIA | MA-26 |
| PH | 14 MÍNIMO | 14 | MA-15 |

Aplicaciones

Ingrediente activo en detergentes de uso doméstico.

Absorción de gases ácidos.

Envase

Tambor con 200 kg

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Antes de manipular Inspeccione el estado de los contenedores.
- Prevenga daños a los recipientes y manténgalos cerrados cuando no estén en uso.

Almacenamiento:

- Conserve en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición.
- El área de almacenamiento debe estar claramente identificada, libre de obstrucciones y accesible solamente a personal capacitado y autorizado.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Ingestión: Provocar el vómito inmediatamente de acuerdo a lo indicado por el personal médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico